


TRELOCK FC 900

Etappenfahrzeit Ride time/stage Durée de l'étape Afgelegde rijdijd Duración de la etapa Tempo di tappa Etappkortid Doba jazdy etapy Doba jazdy etapy Czas etapowy Время этапа	Etappenkilometer Kilometre/stage Kilométrage de l'étape Afgelegd aantal kilometers Distancia recorrida en la etapa Contachilometri di tappa Etappsträcka Počet kilometru etapy Počet kilometrov etapy Przebieg etapowy Километраж этапа	Gesamtkilometer Odometer Kilométrage général Totaalaantal kilometers Distancia total Contachilometri totale Totalsträcka Celkový počet kilometru Celkový počet kilometrov Przebieg całkowity Общий километраж	Digitaluhr Digital dock Montre numérique Digitale klok Reloj digital Orologio digitale Digitalur Digitální hodiny Zegarek cyfrowy Цифровые часы
Speedometer Durchschnittsgeschwindigkeit Average speed Vitesse moyenne Gemiddelde snelheid Velocidad media Velocità media Genomsnittshastighet Průměrná rychlost Priemerná rýchlosť Przeciętna prędkość Километраж этапа	Radumfänge Wheel circumferences Circonférences de roue Wielomvang Circunferencias de rueda Circonferenzes delle ruote Olika hjulmått Obvody kol Obvody kolies Obvody koła Размеров колеса	Funktionstaste Function button Touche de fonction Functies kiezen Tecla de función Tasto funzione Funktionsknapp Funkční tlačítko Funkčné tlačidlo Przycisk funkcyjny Кнопка функции	Maximalgeschwindigkeit Maximum speed Vitesse maximale Maximumsnelheid Velocidad máxima Velocità massima Maximal hastighet Maximální rychlost Maximalna rychlosť Predkość maksymalna Максимальная скорость
Stoppuhr Stopwatch Chronomètre Chronometer Cronómetro Cronometro Stoppur Stopky Stopky Stoper Секундомер	Tageskilometerzähler Distance/day Compteur kilométrique journalier Teller dagelijks afgelegde kilometers Distancia diaria Contachilometri parziali Trippmätare Počítadlo denních kilometru Počítadlo denných kilometrov Licznik przebiegu dziennego Счетчик дневного километража	Stoppuhr Stopwatch Chronomètre Chronometer Cronómetro Cronometro Stoppur Stopky Stopky Stoper Секундомер	Maximalgeschwindigkeit Maximum speed Vitesse maximale Maximumsnelheid Velocidad máxima Velocità massima Maximal hastighet Maximální rychlost Maximalna rychlosť Predkość maksymalna Максимальная скорость



2 x

Wheel Size

Wheel size (mm) = 2 x r (mm) x 3,14

1 inch = 25,4 mm

Wheel Size (WS) Chart

ETRTO	WS mm	ETRTO	WS mm
47-305	16x1.75x2	1272	
47-406	20x1.75x2	1590	
50-406	26x2.00	1593	
60-406	20x2.35	1665	
37-540	24x1 3/8 A	1948	
47-507	24x1.75x2	1907	
50-507	24x2.00	1910	
40-559	26x1.5	2026	
44-559	26x1.6	2051	
47-559	26x1.75x2	2074	
50-559	26x1.9	2089	
54-559	26x2.00	2114	
57-559	26x2.125	2133	
37-590	26x1 3/8	2105	
20-571	26x3/4	1954	
60-559	26/2.35	2146	
32-630	27x1 1/4	2199	
40-622	28x1.5	2224	
47-622	28x1.75	2268	
40-635	28x1 1/2	2265	
37-622	28x13/8x1 5/8	2205	
18-622	700x18C	2102	
23-622	700x23C	2133	
25-622	700x25C	2146	
28-622	700x28C	2149	
32-622	700x32C	2174	
37-622	700x35C	2205	
40-622	700x40C	2224	
50-622	28/2.00	2284	
60-622	28/2.35	2340	

- 1**

2

3
- 4**

5

6
- 7**

8


9

8 Start/Reset

9 Diebstahlsicherung
 Anti-theft lock
 Dispositivo di sicurezza per antifurto
 Stöldskydd/Barnsäkring
 Zajištění proti krádeži pojistka
 Zaistenie proti krádeži pojistka
 Zabezpieczenie przed kradzieżą dziećmi
 Блокировка против кражи и от детей

10



Set 



1 or 2



11

Set Wheel Size



12


Set 



etc.

13


Set 



11

14

Set 




Set 

Start

Stop


Reset 3 sec.




Set/Reset Functions



3 sec




Select Functions



Reset Functions

all to zero

5 sec



D Hinweise:

Sender und Computer sind an der gleichen Gabelseite zu montieren (Abstand = 60 cm)! Maximaler Abstand zwischen Magnet und Sender 1–5 mm!
Kabelbinder erst fest anzurren, wenn Sender und Magnet korrekt justiert sind!

Haltermontage: Achten Sie darauf, dass Schraube am Halter nicht überdreht wird!

Klick-Montage des Computerkopfes: Aufsetzen, im Uhrzeigersinn drehen.
Hörbares Einrasten bestätigt den korrekten Sitz. Abnahme: Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Achtung: Bei eingesetzter Diebstahlsicherung (G) Schlüssel (H) vorher in den Halter stecken.

Radumfang einstellen: Voreingestellter Standardwert: 2074 mm.

Achtung bei Batteriewechsel: Die Werte stellen sich auf 0. Notieren Sie sich vor dem Batteriewechsel die gefahrenen Gesamtkilometer sowie die anderen einstellbaren Werte, da diese nach Batteriewechsel neu eingegeben werden müssen. Achtung: Altbatterien sind Sondermüll!



CE 0700

Für Gebrauch in der EU (nicht in GR).
Frequenz: 121 kHz.
Konformitätserklärung siehe www.trelock.de.

Problem: Mögliche Ursache/Lösung:
Falsche Informationen: Einstellungen Radgrößen nicht korrekt. Neu einstellen.

Keine o. unvollständige Anzeige (auch nach Batteriewechsel): Automatische Stand-by-Funktion nach 60 Min. – Funktionstaste drücken. Reset-Taste drücken.

Keine Geschwindigkeitsanzeige: Abstand von Sender zu Magnet kontrollieren. Abstand von Sender zu Computer kontrollieren. Batterien im Sender und Computer kontrollieren. Sitz des Computers auf Halter kontrollieren. Einstellungen überprüfen.

Träge Anzeige: Batterien prüfen. Zu geringe Außentemperatur.
Computer lässt sich nicht aus Halter nehmen: Kinder-/Diebstahlsicherung mit Schlüssel lösen.

Permanenter Vergleich: Ø km/h – km/h

- ▲ Momentangeschwindigkeit > Ø-Geschwindigkeit
- Momentangeschwindigkeit = Ø-Geschwindigkeit
- ▼ Momentangeschwindigkeit < Ø-Geschwindigkeit (Toleranz: ± 1 km/h)

Garantie: Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Batterien und Kabel sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie ist nur gültig, wenn der Fahrradcomputer nicht geöffnet wurde, keine Gewalt angewendet wurde, keine mutwillige Beschädigung vorliegt sowie der Original-Kaufbeleg beigelegt wird. Wenden Sie sich bei Reklamationen an Ihren Händler. Bei Fragen steht Ihnen der Trelock Kundenservice zur Verfügung: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. Bei berechtigten Garantieansprüchen erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf ein vergleichbares Austauschgerät. Trelock kann nicht für einen Folgeschaden haftbar gemacht werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

F Conseils:

L'émetteur et l'ordinateur doivent être montés du même côté de la fourche (distance = 60 cm)! Distance maximale entre l'aimant et l'émetteur: 1–5 mm! Ne serrez le serre-câble que lorsque l'émetteur et l'aimant sont ajustés correctement.

Montage du support: Veillez à ne pas fausser la vis du support.

Encliquetage de la tête de l'ordinateur: Positionnez, tournez dans le sens horaire. Un "clac" perceptible à l'oreille confirme le bon positionnement.

Dépose: Tournez dans le sens antihoraire. Attention: Lorsque la protection antivol (G) est en service, insérez au préalable la clé (H) dans le support.

Paramétrage de la circonférence de roue: Valeur définie par défaut: 2074 mm.

Attention lors du remplacement de la pile: Les valeurs se remettent à 0. Avant de changer la pile, notez le kilométrage total parcouru ainsi que les autres valeurs paramétrables car ces données doivent être ressaisies après le remplacement de la pile. Attention: Les piles usagées sont des déchets spéciaux!



CE 0700

Pour une utilisation en Europe (sauf Grèce). Plage de fréquence: 121 kHz.
Déclaration de conformité: www.Trelock.de.

Erreur: Cause possible/remède:

Informations erronées: Valeurs de réglage/dimensions de roue incorrectes. Procédez à un nouveau réglage.

Affichage absent ou incomplet après remplacement de la pile: Fonction de mise en veille automatique au bout de 60 min – pressez la touche de fonction. Appuyez sur la touche Reset.

Aucun affichage de vitesse: Vérifiez la distance entre l'émetteur et l'aimant. Vérifiez la distance entre l'émetteur et l'ordinateur. Vérifiez la pile de l'émetteur et la pile de l'ordinateur. Vérifiez le positionnement de l'ordinateur sur le support. Vérifiez les réglages.

Affichage faible: Testez les piles. Température extérieure trop basse.

Impossible de retirer le compteur de son support: Desserrez la protection antivol/enfant avec la clé.

Comparaison permanente entre vitesse moyenne et vitesse actuelle (en km/h)

- ▲ vitesse actuelle > moyenne
- vitesse actuelle = vitesse moyenne
- ▼ vitesse actuelle < vitesse moyenne (tolérance : ± 1 km/h)

Garantie: Les dispositions légales s'appliquent. La garantie est limitée aux vices de matière et de fabrication. Les piles et câbles sont exclus de la garantie. La garantie n'est valable que si l'ordinateur n'a pas été ouvert, ni forcé, ni endommagé délibérément et sur présentation du ticket d'achat d'origine. Veuillez vous adresser à votre revendeur pour toute réclamation. Le service clients Trelock se tient à votre disposition pour toutes vos questions : Trelock GmbH, P.O. Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. Tous droits à garantie justifiés entraînent la délivrance d'un appareil de remplacement. Seule est possible la revendication d'un appareil de remplacement équivalent. Trelock ne peut être tenu responsable de quelque dommage indirect que ce soit. Réservez le droit pour erreurs et changements.

GB Important to note:

The transmitter and the computer should both be installed on the same side of the fork (distance = 60 cm)! Maximum distance between magnet and transmitter = 1–5 mm! Do not pull the cable binders tight until the transmitter and the magnet have been adjusted correctly.

Installation of holder: Make sure the screw on the holder is not tightened up too firmly.

Click installation of computer head: Fit in place and turn in a clockwise direction. Audible click sound confirms correct installation. To remove, turn in an anti-clockwise direction. Important to note: first insert key (H) into holder if anti-theft lock (G) is engaged.

Setting the wheel circumference: Default standard value: 2074 mm.

Important to note when changing the battery: The values are reset to 0. Before changing the battery, note down the total number of kilometers ridden and the other set values as they have to be re-input after the battery has been replaced. Warning: batteries must be disposed of as special waste.



CE 0700

For use in EU (not GR)
Frequency range: 121 kHz
Conformity declaration: www.trelock.de

Problem: Possible cause/solution:

Wrong information: Settings/wheel sizes incorrect. Reset.

Display either non-existent or incomplete after battery change: Automatic stand-by-function after 60 min., press function button. Press reset button.

No speed display: Check distance between transmitter and magnet. Check distance between transmitter and computer. Check batteries in transmitter and computer. Check that computer is correctly fitted to holder. Check settings.

Weak display: Check batteries. Outdoor temperature too low.

Computer cannot be removed from holder: Disengage anti-theft/childproof lock with key.

Permanent comparison: average speed to current speed (average km/h – km/h)

- ▲ Current speed > average speed
- Current speed = average speed
- ▼ Current speed < average speed (Tolerance: ± 1 km/h)

Warranty: The legal provisions in this respect apply. The warranty is limited to defective material and workmanship. Batteries and cable are not covered by the warranty. The warranty is only valid if the bicycle computer has neither been opened, nor subjected to violence or wilful damage and is returned with the original receipt. Contact your dealer if you have any complaints. The Trelock after-sales service department can also be contacted should you require further information: Trelock GmbH, P.O. Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. In the event of warranty claims being deemed to be justified, the customer concerned will be supplied with a replacement product. The customer is only entitled to receive a comparable replacement product. Trelock cannot be held liable for any consequential damage. Subject to error and changes.

NL Aanwijzingen:

Zender en computer dienen aan dezelfde voorkzijde gemonteerd te worden (afstand = 60 cm)! Maximale afstand tussen magneet en zender 1–5 mm. Kabelbinder pas vast aansjorren wanneer zender en magneet correct ingesteld zijn.

Houdermontage: Let erop dat de schroef aan de houder niet te ver doorgedraaid wordt.

Klikmontage van de computerkop: Aanbrengen, in de richting van de wijzers van de klok draaien. Het hoorbaar in elkaar klikken bevestigt het goed vastzitten. Verwijderen: Draaien tegen de richting van de wijzers van de klok in. Opgelet: Bij een aangebrachte anti-diefstal beveiliging (G) sleutel (H) vooraf in de houder steken.

Wielomvang instellen: vooraf ingestelde standaardwaarde: 2074 mm.

Opgelet bij batterijwissel: De waarden staan op 0. Noteer vóór de batterijwissel het afgelede aantal kilometers en de andere instelbare waarden omdat deze na de batterijwissel opnieuw ingevoerd moeten worden.



CE 0700

Voor gebruik in EU (niet GR).
Frequentiebereik: 121 kHz.
Conformiteitsverklaring: www.Trelock.de.

Probleem: Mogelijke oorzaak/oplossing:

Verkeerde informatie: Instellingen/wielgrootten niet correct. Opnieuw instellen. Automatische stand-by functie na 60 min. – druk op een functietoets.

Geen of onvolledig display (ook na batterijwissel): Toets Reset indrukken.

Geen snelheidsaanduiding: Afstand van zender tot magneet controleren. Afstand van zender tot computer controleren. Batterij in de zender en de computer controleren. Controleer of de computer goed op de houder zit. Instellingen controleren.

Traag display: Batterijen controleren. Te lage buitentemperatuur.

Computer kan niet uit houder verwijderd worden: Kinder-/anti-diefstal slot met sleutel losmaken.

Permanente vergelijking Ø km/h – km/h:

- ▲ Momentele snelheid > gemiddelde snelheid
- Momentele snelheid = gemiddelde snelheid
- ▼ Momentele snelheid < gemiddelde snelheid (Toegestane afwijking: ± 1 km/h)

Garantie: De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. De garantie is beperkt tot materiaal- en verwerkingsfouten. Batterijen en kabel vallen niet onder de garantie. De garantie is slechts geldig indien de fietscomputer niet geopend is, indien er geen geweld is gebruikt, indien er geen opzettelijke beschadiging is en indien het originele aankoopbewijs bijgevoegd wordt. Gelieve u in geval van klachten tot uw handelaar te wenden. In geval van vragen staat de Trelock klantenserviceafdeling te uwer beschikking: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. In geval van terechtte garantieclaims ontvangt u een vervangend toestel. Er bestaat uitsluitend aanspraak op een vergelijkbaar vervangend toestel. De firma Trelock kan niet voor gevolgschade aansprakelijk gesteld worden. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

E Nota:

El emisor y el ciclocomputador se montan en el mismo lado de la horquilla (distancia = 60 cm)! Distancia máxima entre el imán y el emisor: 1-5 mm. No fijar el atacablos hasta no haber ajustado correctamente el emisor y el imán.

Montaje del soporte: No apretar demasiado el tornillo del soporte.

Montaje ultrarrápido del cabezal: Colocar y girarlo en el sentido de las agujas del reloj. Cuando oiga el "clik" significa que está bien colocado. Para quitarlo: girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Atención: Introducir antes la llave (H) en el soporte si se ha puesto el seguro contra robos (G).

Configurar la circunferencia de la rueda: Valor estándar preestablecido: 2074 mm.

Al cambiar la pila, no olvide que: Los datos se ponen a 0. Antes de sustituir la batería, anote los kilómetros recorridos en total, así como los demás valores ajustables, ya que estos valores deberán volver a introducirse una vez cambiada la batería.

Atención: Desechar adecuadamente las baterías usadas!

CE 0700 Para su empleo en EU (excepte Grecia).
Gama de frecuencia: 121 kHz.
Declaración de conformidad: www.Trelock.de.



Error:

Posible causa/solución:

Informaciones incorrectas:	La configuración de la rueda no es correcta. Volver a configurar.
Tras cambiar la pila no se indica nada en el display o no aparecen todas las informaciones:	Función automática de Stand-by tras 60 min. - pulsar el botón de funcionamiento. Pulsar el botón de Reset.
No aparece la velocidad:	Comprobar la distancia del emisor al imán. Comprobar la distancia del emisor al ciclocomputador. Controlar la pila del emisor y del computador. Comprobar si el computador está correctamente instalado. Comprobar las configuraciones. Comprobar las pilas. La temperatura exterior es demasiado baja.
El display se apaga o es lento:	Soltar el seguro contra robos / loqueo de acceso infantil con ayuda de la llave.
El computador no se puede quitar del soporte:	

Comparación permanente \emptyset km/h - km/h:

- ▲ Velocidad actual > \emptyset -velocidad
- Velocidad actual = \emptyset -velocidad
- ▼ Velocidad actual < \emptyset -velocidad (tolerancia: \pm 1 km/h)

Garantía: Se aplican las disposiciones legales. La garantía contempla únicamente las reclamaciones por fallos de fabricación o por escasa calidad del material. Las pilas y el cable se excluyen de la garantía. Se aceptarán las reclamaciones sólo si no se ha abierto el ciclocomputador, no se ha aplicado la fuerza, el daño no ha sido intencionado y se adjunte el recibo original de compra. En caso de reclamación, dirijase a su establecimiento. Para consultas, dirijase al departamento de asistencia al cliente de Trelock: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Alemania, info@trelock.de. Si se acepta su reclamación dentro del periodo de garantía, recibirá un aparato sustitutivo de la misma calidad del que tenía. Trelock no se hace responsable de eventuales daños consecuenciales. Reservado el derecho de realizar modificaciones salvo error u omisión.

S Instruktioner:

Montera sändaren och datorn på samma sidan av gaffeln (avstånd 60 cm)! Maximalt avstånd mellan magnet och sändare 1-5 mm. Dra inte åt buntbandet förran du har justerat in sändaren och magneten korrekt.

Montera hållaren: Var försiktig så att du inte drar åt hållarens skruv för hårt.

Klick-montera cykeldatorn: Sätt på datorn och vrid den medsols. När du hör hur datorn snäpper in sitter den rätt. Vrid motsols för att ta av datorn. Obs! Om stödsyddet (G) har satts in måste nyckeln (H) först sättas in i hållaren.

Ställa in hjulets omkrets: Förinställt standardvärde: 2074 mm.

Tänk på följande vid batteribyte: Alla värden nollställs. Innan du byter batteri, skriv upp hur många kilometer du kört samt andra inställbara värden, eftersom du måste ange dem på nytt efter att du bytt batteri.

Obs! Förbrukade batterier är farligt avfall!

CE 0700 För användning i EU (ej GR).
Frekvensområde: 121 kHz.
Förklaring om överensstämmelse: www.Trelock.de.



Störning:

Möjlig orsak/Lösning:

Felaktig information: Ingen eller dålig bild (även efter batteribyte):	Inställningarna/hjulstorleken stämmer ej. Ställ in på nytt. Automatisk standby-funktion efter 60 min. - tryck på funktionsknappen. Tryck på reset-knappen.
Ingen hastighets-indikering:	Kontrollera avståndet mellan sändare och magnet. Kontrollera avståndet mellan sändare och dator. Kontrollera batteriet i sändaren och i datorn. Kontrollera att datorn sitter rätt i hållaren. Kontrollera inställningarna.
Dålig bild:	Kontrollera batterierna. Alltför låg utomhustemperatur.
Datorn kan inte tas av från hållaren:	Lås upp stödsyddet/barnsäkring med nyckeln.

Permanent jämförelse genomsnittshastighet gentemot momentan hastighet (\emptyset km/h - km/h):

- ▲ Momentan hastighet > Genomsnittshastighet
- Momentan hastighet = Genomsnittshastighet
- ▼ Momentan hastighet < Genomsnittshastighet (Tolerans: \pm 1 km/h)

Garanti: Lagstadgade bestämmelser gäller. Garantin täcker endast material- och fabriktionsfel. Batterier och kablar täcks inte av garantin. Garantin gäller endast om cykeldatorn inte har öppnats, om inget våld har tillämpats, om inga självförväldade skador föreligger samt om ett köpebevis kan uppvisas i original. Kontakta din försäljare vid reklamationer. Vid frågor står din Trelock kundservice gärna till tjänst. Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. Om vi godkänner ditt garantianspråk får du en utbytesprodukt. Du kan endast göra anspråk på en jämförbar utbytesprodukt. Trelock påtar sig inget ansvar för följdskador. Med reservering för felaktiga uppgifter och ändringar.

I Avvertenze:

Il trasmettitore e il computer vanno montati sullo stesso lato della forcella (distanza = 60 cm)! La distanza tra il magnete e il trasmettitore non deve superare 1-5 mm. Stringere la fascetta fermacavo solo dopo aver posizionato correttamente il trasmettitore e il magnete.

Montaggio del supporto: Attenzione a non stringere eccessivamente la vite.

Fissaggio a scatto della testa del computer: Posizionarla, quindi ruotarla in senso orario fino a sentire il clic. Per rimuovere la testa del computer: ruotarla in senso antiorario. Attenzione: quando il dispositivo di sicurezza (G) è inserito, la chiave (H) va prima infilata nel supporto.

Impostazione circonferenza ruota: Valore standard preimpostato: 2074 mm.

Attenzione quando si sostituisce la batteria: I valori vengono riportati a zero. Prima di sostituire la batteria, si consiglia di prendere nota del chilometraggio e degli altri valori variabili, poiché dopo il cambio della batteria si dovranno inserire nuovamente tali dati. Attenzione: Le batterie usate vanno gettate in raccoglitori appositi!

CE 0700 Per l'uso nell'UE (eccetto GR).
Gamma di frequenze: 121 kHz.
Dichiarazione di conformità: www.Trelock.de.



Errore:

Possibile causa/soluzione:

Informazioni errate: Indicatori spenti o incompleti (anche dopo sostituzione della batteria):	Impostazioni/dimensioni ruota errate. Reimpostare. Attivazione automatica della funzione stand-by dopo 60 minuti - premere il tasto funzione. Premere il tasto Reset.
Mancato funzionamento dell'indicatore della velocità:	Controllare la distanza tra il trasmettitore e il magnete. Controllare la distanza tra il trasmettitore e il computer. Controllare le batterie del trasmettitore e del computer. Controllare che il computer sia ben posizionato sul supporto. Controllare le impostazioni.
Indicatore debole: Non si riesce a rimuovere il computer dal supporto:	Controllare le batterie. Temperatura esterna troppo bassa. Sbloccare con la chiave il dispositivo di sicurezza per bambini e antifurto.

Confronto costante velocità media/velocità momentanea (\emptyset km/h - km/h):

- ▲ Velocità momentanea > \emptyset -velocità media
- Velocità momentanea = \emptyset -velocità media
- ▼ Velocità momentanea < \emptyset -velocità media (Tolleranza: \pm 1 km/h)

Garanzia: I termini della garanzia sono regolati dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Batterie e cavi sono esclusi dalla garanzia. La garanzia è valida a patto che il ciclocomputer non venga aperto né subisca colpi violenti o danneggiamenti intenzionali. Per avere diritto alla garanzia è necessario esibire la prova di acquisto originale. In caso di reclami rivolgersi al rivenditore. Per domande e chiarimenti rivolgersi al servizio clienti della Trelock: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. In presenza dei requisiti, la garanzia si applica sostituendo l'apparecchio con un altro di tipo analogo. La Trelock non risponde di danni indiretti. Salvo errori e modifiche.

CZ Upozornění:

Namontujte vysílač a počítač na stejnou stranu vidlice (vzdálenost = 60 cm)! Maximální vzdálenost mezi magnetem a vysílačem 1-5 mm. Uchytení kabelu pevně utáhněte teprve tehdy, když je vysílač a magnet správně seřizeny.

Montáž držáku: Dbejte na to, abyste šroub na držáku nepěkroutili.

Montáž hlavy počítače zaskočením: Nasaďte a otáčejte hlavou počítače ve směru pohybu hodinových ručiček. Při slyšitelném zaskočení je usazení správné. Sundání: Otáčejte proti směru pohybu hodinových ručiček. Pozor: Při použití zajištění proti krádeži (G) zastrčte nejdříve do držáku klíč (H).

Nastavení obvodu kola: Přednastavená standardní hodnota: 2074 mm.

Pozor při výměně baterie: Hodnoty se nastaví na 0. Před výměnou baterií si zaznamenejte ujeté kilometry a rovněž ostatní nastavitelné hodnoty, protože po jejich výměně musíte tyto hodnoty znovu zadat. Pozor: Použité baterie jsou zvláštní odpad!

CE 0700 Pro použití v EU (ne GR).
Kmitočtový rozsah: 121 kHz.
Prohlášení o shodě: www.Trelock.de.



Chyba:

Možná příčina/odstranění:

Chybné informace:	Nastavení velikosti kol není správné. Znovu nastavte.
Žádná nebo neúplná indikace (také po výměně baterie):	Automatická standby funkce po 60 min. - Stiskněte funkční tlačítko. Stiskněte tlačítko Reset.
Žádná indikace rychlosti:	Zkontrolujte vzdálenost od vysílače k magnetu. Zkontrolujte vzdálenost od vysílače k počítači. Zkontrolujte baterie ve vysílači i v počítači. Zkontrolujte usazení počítače na držáku. Zkontrolujte nastavení.
Slabá indikace:	Zkontrolujte baterie. Příliš nízká venkovní teplota.
Počítač se nedá z držáku sundat:	Uvolněte klíčem zajištění proti krádeži / dětskou pojistku.

Permanentní porovnávání průměrná rychlost k okamžitě rychlosti (\emptyset km/h - km/h)

- ▲ okamžitá rychlost > \emptyset rychlost
- okamžitá rychlost = \emptyset rychlost
- ▼ okamžitá rychlost < \emptyset rychlost (Tolerance: \pm 1 km/h)

Záruka: Platí zákonná ustanovení. Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu a chyby zpracování. Na baterie a kabel se záruka nevztahuje. Záruka je platná pouze tehdy, jestliže počítač pro jízdní kola nebyl otevřen, nebylo použito žádné násilí, nedošlo k žádnému svévolnému poškození a rovněž byl přiložen originální kupní doklad. Při reklamaci se obraťte na Vašeho prodejce. Při dotazech je Vám k dispozici zákaznický servis firm Trelock: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. Při oprávněných nárocích na záruku obdržíte náhradní přístroj. Je nárok pouze na srovnatelný náhradní přístroj. Firma Trelock neručí za následné škody. Omyl a změny vyhrazeny.

SK Upozornenie:

Namontujte vysieláč a computer na rovnakej strane vidlice (vzdialenosť = 60 cm)! Maximálna vzdialenosť medzi magnetom a vysieláčom 1-5 mm. Uchytenie kábla pevne utiahnite až vtedy, keď sú vysieláč a magnet správne nastavené.

Montáž držiaka: Dbajte na to, aby ste skrutku na držiaku neprekrútili.

Montáž hlavy počítača zaskočením: Nasadíte a otáčate hlavou počítača v smere pohybu hodinových ručičiek. Pri počutí zaskočení je usadenie správne. Zloženie: Otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Pozor: Pri použití zaistenia proti krádeži (G) zastrčte najskôr do držiaka kľúč (H).

Nastavenie obvodu kolesa: Prednastavená štandardná hodnota: 2074 mm.

Pozor pri výmene batérie: Hodnoty sa nastavujú na 0. Pred výmenou batérií si pozrite najmä ubehnuté kilometre, ako aj ostatné nastaviteľné hodnoty, pretože po ich výmene musíte tieto hodnoty znovu zadať. Pozor: použité batérie sú zvláštny odpad!

Pre použitie v EÚ (nie GR).
Frekvenčný rozsah: 121 kHz.
Prehlásenie o zhode: www.Trelock.de.



CE 0700

Chyba:	Možná příčina / odstránenie:
Chybné informácie:	Nastavenie veľkosti kolies nie je správne. Znovu nastavte.
Žiadna alebo neúplná indikácia (tiež po výmene batérie):	Automatická standby funkcia po 60 min. – Stisnite funkčné tlačidlo. Stisnite tlačidlo Reset.
Žiadna indikácia rýchlosti:	Skontrolujte vzdialenosť od vysieláča k magnetu. Skontrolujte vzdialenosť od vysieláča ku počítaču. Skontrolujte batérie vo vysieláči i v počítači. Skontrolujte usadenie počítača na držiaku. Skontrolujte nastavenie.
Slabá indikácia:	Skontrolujte batérie. Príznika vonkajšia teplota.
Computer sa nedá z držiaka vybrať:	Uvoľnite kľúčom zaistenie proti krádeži / detskú poistku.

Permanentné porovnanie priemernej rýchlosti ku okamžitej rýchlosti (Ø km/h – km/h)

- ▲ okamžitá rýchlosť > Ø rýchlosť
- okamžitá rýchlosť = Ø rýchlosť
- ▼ okamžitá rýchlosť < Ø rýchlosť (Tolerancia: ± 1 km/h)

Záruka: Platia zákonné ustanovenia. Záruka sa obmedzuje iba na chyby materiálu a chyby spracovania. Batérie a kábel sú zo záruky vylúčené. Záruka je platná iba vtedy, ak počítač pre bicykle nebol otvorený, nebol použitý žiadne náhle, nedošlo k žiadnemu svojvoľnému poškodeniu a takisto bol priložený originálny kupón doklad. Pri reklamáciách sa obráťte na Vašho obchodníka. Pri dotyoch je Vám k dispozícii zákaznícky servis v Trelock. Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. Pri právnych nárokoch na záruku obdržíte náhradný prístroj. Je nárok iba na porovnateľný náhradný prístroj. Firma Trelock neručí za následné škody. Omyly a zmeny vyhradené.

RUS Указания:

Передачик и компьютер должны монтироваться на одной и той же стороне вилки (на расстоянии 60 см друг от друга)! Максимальный зазор между магнитом и передатчиком равен 1-5 мм. Кабельный бандаж следует закреплять только после окончательной юстировки передатчика и компьютера.

Монтаж держателя: Следите за тем, чтобы винты держателя не были слишком затянуты.

Монтаж головки компьютера (щелчок): Насадить и повернуть по часовой стрелке. Слышимый щелчок при фиксации указывает на правильность посадки. Демонтаж: повернуть против часовой стрелки. Внимание: при включенной блокировке против кражи (G) вставьте сначала ключ (H) в держатель.

Установка размера колеса: Предустановленное стандартное значение: 2074 мм.

Внимание при замене батареи: значения сбрасываются на 0. Прежде чем произвести замену батареи, выпишите показание пробега в километрах, а также другие установочные данные, поскольку при установке новой батареи все эти значения должны быть введены заново. Внимание: использованная батарея утилизируется вместе со спецотходами.

Для употребления в ЕС (кроме Греции).
частотный диапазон: 121 кГц.
Заявление о нормативном соответствии: www. Trelock.de.



CE 0700

Неисправности:	Возможная причина / устранение:
Ошибочная информация: После замены батареи отсутствует или не полностью воспроизводится индикация: Отсутствует индикация скорости:	Неправильные установки / размер колес. Ввести заново. Автоматический переход в режим ожидания спутся 60 мин. – при отсутствии нажатия кнопки или импульса скорости. Нажать кнопку сброса.
Слабая индикация:	Проконтроль. расстояние между передатчиком и магнитом. Проконтролировать расстояние между передатчиком и компьютером. Проконтролировать батарею в передатчике и в компьютере. Проверить посадку компьютера в держателе.
Компьютер не вынимается из держателя:	Проверить батарею. Слишком низкая окружающая температура. Снять ключом блокировку от детей / против кражи.

Постоянно действующее сравнение: средняя-мгновенная скорость (Ø км/ч – км/ч)

- ▲ мгновенная скорость > Ø - скорость
- мгновенная скорость = Ø - скорость
- ▼ мгновенная скорость < Ø - скорость (точность: ± 1 км/час)

Гарантия: Действуют законодательные определения. Гарантия распространяется только на дефекты материалов и дефекты обработки. Гарантия не распространяется на батарею и кабель. Гарантия действует только при том условии, что не был вскрыт велосипедный компьютер, не применялась грубая сила, нет преднамеренных повреждений, а также если приложен оригинал чека на покупку. С претензиями обращайтесь к вашему торговому агенту. Гарантийная служба Trelock охотно ответит на все ваши вопросы: Trelock GmbH, P.O. Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. В случае подтверждения гарантийных претензий производится замена прибора. При этом Вы имеете право на получение прибора, сравнимого по своим характеристикам с Вашим. Фирма Trelock не может быть привлечена к ответственности за последующий ущерб. Возможные несоответствия и изменения оговорены.

PL Wskazówki:

Nadajnik i komputer należy zamontować po tej samej stronie widełek (odstęp = 60 cm)! Maksymalny odstęp między magnesem a nadajnikiem 1-5 mm. Opaski do mocowania kabla dociągnąć dopiero wtedy, gdy nadajnik i magnes zostaną prawidłowo ustawione.

Montaż uchwytu: Zwracać uwagę, aby nie przekreślić śruby na uchwycie.

Montaż zatrzaskowy głowicy komputera: Nałożyć i przekreślić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Słyszalne zatrzasknięcie potwierdza prawidłowość osadzenia. Zdejmowanie: przekreślić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uwaga: Przy założonym zabezpieczeniu przed kradzieżą (G) włożyć przedtem klucz (H) do uchwytu.

Ustawianie obwodu koła: Prekonfigurowana wartość standardowa: 2074 mm.

Uwaga przy wymianie baterii: Wskaźniki przestawiają się na 0. Przed wymianą baterii zanożyć przebieg całkowity oraz inne wartości nastawcze, ponieważ po wymianie baterii muszą być ponownie wprowadzone. Uwaga: zużyte baterie należą do odpadów specjalnych!

Do użytku w UE (nie w GR).
Zakres częstotliwości: 121 kHz.
Deklaracja zgodności: www.Trelock.de.



CE 0700

Błędy:	Możliwa przyczyna / rozwiązanie:
Błędne informacje:	Ustawienia / rozmiary koła niewłaściwe. Ustawić ponownie.
Brak lub niepełne wskazania po wymianie baterii:	Automatyczna funkcja przejścia w stan gotowości po 60 min. Naciśnąć przycisk funkcyjny. Naciśnąć przycisk Reset.
Brak wskazań prędkości:	Skontrolować odstęp nadajnika do magnesu. Skontrolować odstęp nadajnika do komputera. Skontrolować baterie w nadajniku i w komputerze. Skontrolować osadzenie komputera na uchwycie. Skontrolować ustawienia.
Niewyraźny wyświetlacz:	Skontrolować baterie. Za niska temperatura zewnętrzna.
Komputera nie można zdjąć z uchwytu:	Odblokować kluczem zabezpieczenie przed dziećmi/kradzieżą.

Permanenne porównanie przeciętnej prędkości do prędkości chwilowej (Ø km/h – km/h)

- ▲ prędkość chwilowa > prędkość Ø
- prędkość chwilowa = prędkość Ø
- ▼ prędkość chwilowa < prędkość Ø (Tolerancja: ± 1 km/h)

Gwarancja: Obowiązują przepisy ustawowe. Gwarancja ogranicza się do błędów materiału i wykonania. Baterie i kabel nie są objęte gwarancją. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy komputer rowerowy nie został otwarty, nie stosowano siły, nie dokonano rozmysłowego uszkodzenia oraz załączono oryginalne pokwitowanie kupna. W przypadku reklamacji prosimy kierować się do punktu handlowego. W razie zapytań, do Państwa dyspozycji jest dział obsługi klientów firmy Trelock: Trelock GmbH, P.O.Box 7880, 48042 Münster, Germany, info@trelock.de. W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych otrzymanie Państwo nowe urządzenie. Gwarantowane jest tylko prawo do porównywalnego urządzenia. Firma Trelock nie może być pociągana do odpowiedzialności za szkodę następującą. Pomyłki i zmiany zastrzeżone.